PHÂN BỔ KINH PHÍ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 KHẮC PHỤC THIỆT HẠI CƠN BÃO SỐ 3

(Kèm theo Quyết định số: 1863 /QD-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

STT	Tên công trình	Vị trí công trình	Hạng mục bị hư hỏng	Mô tả hiện trạng hư hỏng	Biện pháp khắc phục	Kinh phí phân bổ *(Triệu đồng)*	Chủ đầu tư / Đơn vị thực hiện	Ghi chú
	TỔNG CỘNG					**20.000**		
I	**Hạ tầng thủy lợi**					**10.500**		
1	Sửa chữa Hồ Kéo Páng	Xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng	Đập đất	- Đập Chính: Mặt đập, Mái thượng lưu và hạ lưu chưa được gia cố, không có thiết bị thoát nước cho thân đập, thấm qua thân đập có hiện tượng chảy thành dòng; Cống lấy nước: Chiều dài cống khoảng 40m, cống hộp 60x80cm kết cấu bê tông trải qua thời gian sử dụng thân cống đã xuống cấp, rò rỉ gây mất nước và an toàn cho đập; Tràn xả lũ: Nằm bên vai trái đập chiều dài khoảng 60m, kênh dẫn vào tràn là kênh đất hình thang, ngưỡng và dốc tràn rộng 3,8m, kết cấu đá hộc xây đã xuống cấp, phần tiếp giáp giữa tường và đáy đã bị xói lở, hư hỏng, tiêu năng cuối tràn bị bồi lấp nhiều. - Đập phụ: Mặt đập, Mái thượng lưu và hạ lưu chưa được gia cố, không có thiết bị thoát nước cho thân đập, thấm qua thân đập với diện tích 20m2, xuất hiện hố sụt tại mái thượng lưu đập phụ phát triển rộng, đường kính 50cm, nước chảy vào cống ra hạ lưu đập; cống lấy nước bị hư hỏng	Đắp áp trúc mái thượng lưu, mái hạ lưu đập đảm bảo hệ số mái theo thiết kế; kiên cố mái thượng lưu và đỉnh đập chính bằng bê tông; sửa chữa cống lấy nước; kiên cố tràn xả lũ để đảm bảo khả năng thoát lũ theo thiết kế; khoan phụt chống thấm thân đập; Bổ sung thiết bị tiêu nước phía hạ lưu đập (đống đá tiêu nước) cả đập chính và đập phụ. Kiên cố tràn xả lũ để đảm bảo khả năng thoát lũ theo thiết kế.	3.500	Sở Nông nghiệp và PTNT	
2	Sửa chữa Hồ Nà Pia	Xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng	Đập đất	Đập đất: Mặt đập chưa được gia cố với bề rộng 4m; hiện tại mái thượng lưu bị lún, nước từ thượng lưu qua mang cống ra hạ lưu gây thấm, lún mái có vết nứt, diện tích thấm ra mái khoảng 20m2; Cống lấy nước: Chiều dài cống khoảng 40m, cống tròn D600, hình thức điều tiết: đóng mở bằng hệ thống van chóp thượng lưu. Trải qua thời gian sử dụng thân cống đã xuống cấp, rò rỉ gây mất an toàn cho đập; Tràn xả lũ: Nằm bên van trái đập là tràn đất chưa được kiên cố.	Đắp áp trúc mái thượng lưu, mái hạ lưu đập đảm bảo hệ số mái theo thiết kế; kiên cố mái thượng lưu và đỉnh đập bằng bê tông; Sửa chữa cống lấy nước; kiên cố tràn xả lũ để đảm bảo khả năng thoát lũ theo thiết kế; khoan phụt chống thấm thân đập; Bổ sung thiết bị tiêu nước phía hạ lưu đập (đống đá tiêu nước).	3.500	Sở Nông nghiệp và PTNT	

STT	Tên công trình	Vị trí công trình	Hạng mục bị hư hỏng	Mô tả hiện trạng hư hỏng	Biện pháp khắc phục	Kinh phí phân bổ *(Triệu đồng)*	Chủ đầu tư / Đơn vị thực hiện	Ghi chú
3	Dự án sửa chữa, cải tạo khắc phục 2 điểm thoát nước, tiêu úng chống ngập xã Long đống và thị trấn Bắc Sơn	Thị trấn Bắc Sơn và xã Long Đống, huyện Bắc Sơn		Khi mưa lượng nước từ khu vực các xã Hưng Vũ, Bắc Quỳnh đổ dồn về không kịp thoát về phía hạ lưu do 02 khu vực này bị chắn bởi các dãy núi, nước thoát qua hệ thống hang ngầm catstơ	Nạo vét, khơi thông dòng chảy khu vực trước cửa hang, trong hang và phía hạ lưu Hang Nặm Rù	3.500	UBND huyện Bắc Sơn	
II	**Hạ tầng giao thông**					**9.500**		
1	Khắc phục hậu quả thiên tai tại Km40+350, ĐT.250 trên địa bàn huyện Chi Lăng	Tại Km40+350, ĐT.250 trên địa bàn xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng	Đường giao thông	Tại vị trí Km40+350, ĐT.250 hình thành cung sạt trượt rất lớn, toàn bộ cung sạt có chiều dài khoảng 130m, chiều cao khoảng 40m, chiều sâu khoảng 60m vào phía taluy dương. Phạm vi nền đường khu vực này nằm hoàn toàn trong cung sạt	Tuyến mở mới hoàn toàn, rẽ trái từ Km39+750, ĐT.250, đi dần lên sườn đồi và vòng ra sườn phía sau của vị trí sạt lở Km40+350. Sau đó tuyến bám theo sườn đồi xuống đường ĐT.250 tại Km41; chiều dài tuyến khoảng 1,4km.	9.500	Sở Giao thông vận tải	