DANH MỤC CHO PHÉP CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ SỬA CHỮA ĐỘT XUẤT, XỬ LÝ CÁC ĐIỂM TIỀM ẨN TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN CÁC TUYẾN QUỐC LỘ, ĐƯỜNG TỈNH NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số 1218/UBND-KTCN ngày 21/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Hạng mục công trình	Địa điểm xây dựng	Đơn vị tính	Khối lượng dự kiến	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Hiện trạng kỹ thuật công trình	Quy mô, giải pháp sửa chữa	Thời gian thực hiện	Phương thức thực hiện	Ghi chú
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
I	**CÁC TUYẾN QUỐC LỘ**				**15.000**					
1	Xử lý điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông đoạn Km12+800 - Km13+500, QL.4A, tỉnh Lạng Sơn	xã Na Sầm	Km	0,70	5.000	Hiện trạng đường có độ dốc dọc lớn, khuất tầm nhìn cho phương tiện hai chiều khi lên dốc, đã có ý kiến cử tri về tình trạng mất ATGT tại đoạn tuyến trên.	- Cải tạo, mở rộng nền, mặt đường, hạ độ dốc dọc; hoàn trả hệ thống thoát nước; bổ sung đầy đủ hệ thống an toàn giao thông.	2026	Theo quy định hiện hành	
2	Xử lý điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông đoạn Km35+500-Km36+200, QL.4A, tỉnh Lạng Sơn	xã Na Sầm	Km	0,70	5.000	Hiện trạng đoạn đường dốc, cong cua, khuất tầm nhìn, mặt đường hẹp. Đoạn tuyến thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.	- Cải tạo, mở rộng nền, mặt đường; hoàn trả hệ thống thoát nước; bổ sung đầy đủ hệ thống an toàn giao thông.	2026	Theo quy định hiện hành	
3	Tăng cường hệ thống an toàn giao thông, khắc phục các bất cập gây mất an toàn giao thông trên các tuyến: QL.1B, QL.4A, QL.31, QL.279, QL.3B, tỉnh Lạng Sơn.	tỉnh Lạng Sơn	Tuyến	5,00	5.000	Hiện trạng trên các tuyến có nhiều vị trí đường cong cua, các điểm giao cắt nguy hiểm, cần bổ sung biển báo hiệu, sơn gờ giảm tốc, lắp đặt gương cầu lồi để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông.	- Bổ sung, thay thế biển báo hiệu, sơn gờ giảm tốc, lắp đặt gương cầu lồi để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, phù hợp với quy chuẩn biển báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024	2026	Theo quy định hiện hành	
II	**CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH**				**3.000**					
1	Tăng cường hệ thống an toàn giao thông, khắc phục các bất cập gây mất an toàn giao thông trên các tuyến: ĐT.226, ĐT.227, ĐT.231, ĐT.232, ĐT.233, ĐT.234D, ĐT.237, ĐT.238, ĐT.238B, ĐT.239, ĐT.240, ĐT.242, ĐT.242B, ĐT.243, ĐT.244, ĐT.245, tỉnh Lạng Sơn.	tỉnh Lạng Sơn	Tuyến	16,00	3.000	Hiện trạng trên các tuyến có nhiều vị trí đường cong cua, các điểm giao cắt nguy hiểm, cần bổ sung biển báo hiệu, sơn gờ giảm tốc, lắp đặt gương cầu lồi để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông.	- Bổ sung, thay thế biển báo hiệu, sơn gờ giảm tốc, lắp đặt gương cầu lồi để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, phù hợp với quy chuẩn biển báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024	2026	Theo quy định hiện hành	
	TỔNG CỘNG				**18.000**					