UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1274 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 23 tháng 7 năm 2024*

QUYẾT ĐỊNH

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở sườn đồi tại Km27+400 bên trái đường ĐT.237 thôn Còn Chè, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Đê điều ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện phòng chống thiên tai;

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó, sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1746/SNN-TL ngày 22/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở sườn đồi tại Km27+400 bên trái đường ĐT.237 thôn Còn Chè, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn với các nội dung sau:

1. Diễn biến, phạm vi ảnh hưởng của thiên tai: từ ngày 08/6/2024 đến ngày 09/6/2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bắc Xa là 61,1 mm (Đình Lập); Hữu Lũng 103,3 mm, Quyết Thắng 103,2 mm (Hữu Lũng); Lương Năng 73,1mm (Văn Quan); Mông Ân 82 mm (Bình Gia); Quốc Khánh là 85,6 mm (Tràng Định); Tân Tri 150,9 mm (Bắc Sơn).

Do ảnh hưởng của mưa lớn đã xảy ra hiện tượng có nguy cơ sạt lở đất tại sườn đồi (Km27+400 bên trái tuyến đường ĐT.237) thôn Còn Chè, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, xuất hiện các vết nứt tại sườn đồi (rất dốc), hình thành cung trượt đất, phạm vi cung trượt dài khoảng 120m song song với đường giao thông, chiều dài các vết nứt không đồng đều, không thành giải, mà chia thành 03 cấp, có đoạn dài 15m, 20m, 50m ... (tổng chiều dài các vết nứt khoảng 500m). Vết nứt rộng từ 10-30cm, tụt xuống dưới từ 0,2-1,0m, khoảng cách vết nứt đến mép đường từ 20-50m, chiều cao tại các vết nứt so với mặt đường giao thông phía

dưới khoảng 15-30m. Phía dưới sườn đồi (cung trượt) có 06 hộ dân với 28 nhân khẩu và 02 hộ bên đường ĐT.237.

2. Biện pháp khẩn cấp để áp dụng để ứng phó nhằm ngăn chặn, hạn chế sự cố gây ra:

Các cơ quan đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các hoạt động phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai sạt lở sườn đồi tại Km27+400 bên trái đường ĐT.237 thôn Còn Chè, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

- Theo khoản 9 Điều 13 Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013 bao gồm: xây dựng phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai và loại thiên tai cụ thể; chuẩn bị về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phục vụ ứng phó thiên tai; tổ chức thường trực, cập nhật thông tin diễn biến thiên tai; tổ chức dự báo, cảnh báo thiên tai.

- Theo Điều 7 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

- Chỉ đạo UBND xã Tam Gia phối hợp với các cơ quan liên quan huy động nhân lực tại chỗ thực hiện ngay việc dọn vệ sinh, phát quang, làm rãnh thoát nước tại đường dân sinh gần đỉnh đồi để nước mưa thoát nước về hai phía không chảy vào phạm vi cung trượt và các khe nứt; phát cây, vệ sinh sạch sẽ khu vực bể chứa nước sinh hoạt trên đồi, khắc phục hiện tượng rò nước hoặc có biện pháp dẫn nước thừa ra xa khu vực bể chứa để hạn chế ảnh hưởng trong phạm vi cung trượt; không đào xúc đất chân đồi; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, sạt lở đất, chủ động triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, có phương án di dời, hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết.

- Nghiên cứu lập dự án di dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao về rủi ro thiên tai tại khu vực trên, báo cáo đề xuất cơ quan thẩm quyền xem xét theo quy định.

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan

Uỷ ban nhân dân huyện Lộc Bình theo chức năng, nhiệm vụ: triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định tại khoản 2 Điều này; triển khai rà soát, xác định cụ thể các hạng mục, vị trí cụ thể về sạt lở sườn đồi tại Km27+400 đường ĐT.237 thôn Còn Chè, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, trình UBND tỉnh ban hành Lệnh khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật.

Kết thúc xử lý sạt lở sườn đồi tại Km27+400 đường ĐT.237 thôn Còn Chè, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, báo cáo UBND tỉnh để làm cơ sở cho việc thanh quyết toán.

Khi kết thúc dự án di dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao về rủi ro thiên tai tại khu vực trên, bảo đảm an toàn cho các hộ dân theo tình huống khẩn cấp về

thiên tai nêu trên, báo cáo UBND tỉnh để làm cơ sở công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban KT-NS, Ban Dân tộc (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(PVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lương Trọng Quỳnh