BIỂU GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH VÀ HUYỆN LỘC BÌNH KINH PHÍ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 3

(Kèm theo Quyết định số: 2375 /QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Đơn vị	Nội dung đề xuất	Kinh phí trình bổ sung	Ghi chú
	Tổng cộng		**42.329**	
I	**Khối tỉnh**		**16.529**	
1	Sở Lao động- Thương binh và Xã hội	Kè chống sạt lở Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn	2.000	
2	Sở Giáo dục và Đào tạo	Khắc phục Trường THPT Bình Gia (tường rào bị đổ, vỡ cửa kính…..); Trường THPT Lương Văn Tri (tường rào nhà trường bị đổ, bảng Led bị bung, mái nhà bếp công vụ bị tốc gây hư hỏng….); Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Tin học-Ngoại ngữ tỉnh (gây hư hỏng một số lượng lớn cơ sở vật chất của TT); Trung tâm Giáo dục thường xuyên 2 tỉnh Lạng Sơn (gây hư hỏng, làm sập nhà xe học sinh; sập một phần nhà xe giáo viên...); Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Bình Gia; Trường THPT Chi Lăng bị ảnh hưởng do bão số 3	1.200	
3	Sở Nông nghiệp và PTNT	Sửa chữa mái nhà chẩn đoán xét nghiệm và mái nhà văn phòng, trần hội trường Chi cục Chăn nuôi và Thú y do bị thiệt hại của bão số 3.	180	
		Khắc phục sửa chữa trụ sở của Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Sơn do bị thiệt hại của bão số 3.	160	
		Sửa chữa hồ Khẩu Cắm, xã Hoà Cư, huyện Cao Lộc (Mái thượng và hạ lưu, mặt đập chưa được kiên cố, hiện nay bị sụt lún, biến dạng, hệ số mái không đồng nhất, không đảm bảo theo tiêu chuẩn; công trình không có tràn xả lũ; Hệ thống đóng mở cống lấy nước bằng van chóp đã bị hỏng, không thể vận hành đóng mở cống; cầu công tác và một số khớp nối cống đã hư hỏng; mương dài 100m đã bị hỏng)	5.000	
4	Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ	Khắc phục sửa chữa mái tôn nhà Giảng đường B1, B2 Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ nhằm phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thiệt hại do bão số 3 gây ra	90,0	
5	Sở Giao thông vận tải	Khắc phục điểm ngập úng đảm bảo an toàn giao thông mua mưa lũ đoạn từ Km10+600 – Km12+00, ĐT.237, huyện Lộc Bình.	5.500	
6	Sở Khoa học và Công nghệ	Khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra tại Trung tâm Ứng dụng, phát triển KH-CN và đo lường chất lượng sản phẩm: (Đoạn tường bị đổ, sụt lún có nguy cơ đổ có chiều dài khoảng 200m tại tường phía Tây; Tường rà phía Đông đoạn bị đổ, nứt gãy, sụt lún có chiều dài khoảng 100m. Trong đó, đã đổ hoàn toàn đoạn dài 16m, cao 2m....)	2.000	
7	Ban An toàn Giao thông tỉnh Lạng Sơn	Khắc phục hậu quả sau cơn bão, sớm khôi phục lại biển Pano để tiếp tục tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời phòng ngừa các biển này bị gãy đổ gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông và người dân sinh sống khu vực xung quanh biển	399	
II	**Khối huyện**		**25.800**	
1	Huyện Lộc Bình	Kè chống sạt lở khu Cầu Lấm, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình	800	
		Thu hồi đất và tái định cư cho 10 hộ gia đình Khu 8+10, thị trấn Na Dương và 11 hộ gia đình thôn Còn Chè, xã Tam Gia (vùng bị sạt lở phải di dân)	25.000	